

## Checkliste

### Beförderung ohne Überschreitung der in 1.1.3.6.2 freigesetzten Freigrenzen

Gefahrgüter Klasse, Verpackungsgruppe	Bef.-kategorie	1 (I)	2 (II)	3 (III)
	Die tatsächliche			
A- Turbo	Menge in Liter		30	
8, II	ist in die Spalten einzutragen.			
	<b>Gesamtmenge:</b>			
		X	X	X
	Multiplikator	50	3	1
	<b>Summen:</b>		90	
	<b>Gesamtsumme</b>		90	
			90	

Die Gesamtsumme je Spalte wird durch addieren ermittelt und mit dem darunter stehenden Multiplikator multipliziert. Die so erhaltenen Summen der einzelnen Spalten werden zu der Gesamtsumme addiert.

**Ist die Gesamtsumme größer als 1000: komplette Ausrüstung und ADR-Schein erforderlich siehe Checkliste Gefahrgut (Strasse)**

**Ist die Gesamtsumme kleiner 1000 müssen folgende Punkte geprüft werden:**

	JA	NEIN
Ist die Gefahrgutausrüstung vorhanden ? • Feuerlöscher (min. 1 x 2 KG)		
Wurde in den Begleitpapieren die Angabe „Beförderung ohne Überschreitung der in 1.1.3.6.2. freigesetzten Freigrenzen“ mit Anzahl der Punkte aufgeführt ?	Dieser	Zettel
Wurden Begleitpapiere (Anlage zum Beförderungspapier nach ADR und Schriftliche Weisung für den Straßentransport) dem Fahrer mitgegeben ?		

**Das Vorhandensein bzw. die Funktionstüchtigkeit ist durch Ankreuzen zu bestätigen.**  
**Achtung:** Sollten notwendige Punkte fehlen, erhält das Fahrzeug keinen Fahrauftrag !

Kontolleur: \_\_\_\_\_ Fahrer: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_